SETORIZAÇÃO DE ÁREAS EM ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSA, ENCHENTES E INUNDAÇÕES

BELÉM - PA
PA_BELEM_SR_118_CPRM
Junho / 2021
Ilha do Combú–Furo do Combú

1

2

3

4

5

6

Descrição: Casa de alvenaria à 2 m da borda erosiva, não foram observadas trincas na moradia, mas com o avanço da erosão chegando próxima a casa, o terreno pode ceder devido ao peso do imóvel, vindo a trincar ou até mesmo desmoronar.

Tipologia do Processo: Erosão costeira/marinha

Quantidade de imóveis em risco: 1

Quantidade de pessoas em risco: 3

Grau de risco: Muito Alto

Sugestões de intervenção:

1 - Manter a vegetação local.
2 - Repor a vegetação que foi suprimida.
3 - Evitar o lançamento de água na borda de erosão.
4 - Evitar construções de alvenaria proximo a borda.



Notas:
1 - As informações contidas nesta prancha se baseiam exclusivamente em observações de campo e avaliações qualitativas;
2 - As sugestões apresentadas não dispensam, em nenhuma hipótese, a realização de estudos e projetos específicos que indiquem a viabilidade e a melhor forma de intervenção a ser implantada em determinada área de risco geológico;
3 - Recomenda-se que qualquer intervenção estrutural deve ser embasada por estudos geológico-geotécnicos e/ou hidrológicos;
4 - O grau de risco e geometria dos setores são dinâmicos, o que torna necessário a atualização periódica do trabalho.
5 - Esse trabalho está em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Legenda

Fotos | Setores: Muito Alto | Feições: Rios

Equipe Técnica
Lenilson Queiroz (Pesquisador em Geociências – CPRM), Christiane Ferreira (Presidente da comissão da defesa civil), Claudio Paquet (Eng. Civil da Def. Civil) e Claudionor (Coordenador

Google Earth Image @2018 / Airbus @2018 Google